

## Электропневматический усилитель давления К-450



### Назначение

Создание высоких давлений воздухом или азотом для питания измерительных приборов (контроллеров давления и т.д.) и различных исполнительных механизмов, испытания оборудования на герметичность и прочность.


### Преимущества

- Максимальное давление – 45 МПа
- Не требует постоянного расхода воздуха и пневмопитания исполнительного механизма в отличие от существующих аналогов
- Высокая скорость создания давления и точность его установки
- Отсутствие смазочных материалов в конструкции позволяет получить сухой и чистый сжатый газ
- Встроенная система гашения вибраций и низкий уровень шума (менее 45 дБ)
- Автоматическая система защиты от превышения необходимого давления.

### Основные технические и эксплуатационные характеристики

	К-450
Входное давление, МПа	0,7
Выходное давление, МПа	45
Напряжение питающей сети, В	220В/50 Гц
Потребляемая мощность, кВт	0,8
Рабочая среда	воздух, азот

## Габаритные размеры



## Принцип работы

Усилитель (или как еще называют такие устройства – бустер, дожимной компрессор) представляет собой систему сжатия газа, подведенного от внешнего источника питания, и конструктивно состоит из силового блока (напольное исполнение) и пульта управления (настольное исполнение). Величина выходного давления регулируется пользователем установкой на встроенном электроконтактном манометре. При достижении заданного пользователем давления, усилитель отключается и ждет падения давления в устройстве пользователя. Как только манометр определит снижение давления, усилитель автоматически продолжит работу. Если давление в устройстве постоянно, усилитель не включается.

## Сертификация

Декларация о соответствии.

## Комплект поставки

### Стандартная поставка:

- силовой блок;
- пульт управления;
- кабель соединительный для пульта управления;
- кабель сетевой;
- паспорт.

### По дополнительному заказу:

- входной и/или выходной фильтр для получения выходного газа необходимой чистоты;
- источник создания опорного давления до 7 бар;
- выходная трубка высокого давления, соединители (необходимо указать длину, присоединительные размеры).